

《 TIA リアハブ・スプロケットハブ 追加承認について 》

YAMAHA TIAジュニア、YAMAHA TIAクラスの指定シャシーに標準装着のリアハブ・スプロケットハブがメーカーモデルチェンジに伴う部品供給不可の為変更となります。

リアハブはカラー変更、スプロケハブは形状、カラー変更で旧モデルと性能差はありません。これにより現行部品部品のほかに、今回のフリーライン新型部品の使用を承認いたします。尚、いままでの純正リアハブ、スプロケットハブは継続使用可能です。

記

【 TIAのリアハブ・スプロケットハブの仕様変更 】

○ リアハブ 旧品番 5800.00.34 新品番 5800.00.34-BL

変更点：カラー変更 本体にFREE LINE の刻印あり



○ スプロケットハブ 旧品番 5850.00.04 新品番 5850.00.04-BL

変更点：形状、カラー変更 本体にFREE LINE の刻印あり



SLO判断：前仕様と比較して走行性能に特別の差異はないと判断し、追加承認とする。

【 適用時期 】

旧部品がなくなり次第適応します。

以上