



SLインフォメーション

SLInfo_No.15004

2015/3/24

《2015 SLメンバーズブック記載内容訂正のお願い》

2015 SLメンバーズブック63ページ、“●ジョイントキャブレター”において内容の不備がございました。下記箇所を訂正いたします。

記

【訂正箇所】 2015 SLメンバーズブック63ページ

●ジョイントキャブレター

YAMAHA TIA・SS・レディス・スーパーSS・SS レジェンド：26φmm

(787-13586-00、公差±0.5mm 以下)

【訂正内容】

●ジョイントキャブレター

YAMAHA TIA・SS・レディス・スーパーSS・SS レジェンド：26φmm

(787-13586-00、**787-13586-01**、公差±0.5mm 以下)

<訂正内容説明>

現行のメーカー出荷エンジンは 787-13586-01 の 26φmm のジョイントキャブレター（黒色）が装着されておりますが、P63 の記載は品番末尾 00 のオレンジ色タイプのみ品の品番記載であったため、黒色タイプの品番を追記致します。