



## SLインフォメーション

SLInfo\_No.19003

2019/10/29

### 《2019 SLカートミーティング車両規則の記載漏れについて》

メンバーズブック / 車両規則 62 ページ「 ジョイントキャブレター」項目に記載漏れがありました。

ジョイントキャブレターの3行目部分

YAMAHA T I A ・ S S ・ レディス ・ スーパー S S ・ S S レジェンド : 2 6 φmm

( 787-13586-00 ・ **787-13586-01**、公差±0.5mm )

赤字部分が記載漏れです。

以上